



软 起 动 控 制 柜

Http://www.chziri.com





软起动控制柜

概述

ZHR2系列软起动控制柜适用于三相交流鼠笼式异步电动机。本控制柜内主要有软起动器,交流接触器(旁路)和断路器(短路保护)组成。在电机起动和运行过程中都有完善的电机保护功能;采用闭环控制,大大提高了电机的软转矩起动和软转矩停车的平稳性、可靠性,运行时采用旁路接触器,运行功耗近乎于零。

型号说明



主要技术指示

- 电源电压三相四线380V ± 15%. 频率50/60Hz:
- 起动次数每小时不超过20次:
- 海拔高度不超过3000米,超过高度提高功率;
- 环境温度应在-30~+55℃内;
- 环境湿度相对不大于90%, 且无水珠凝结现象;
- 使用场所无腐蚀性气体、无导电尘埃、通风良好;
- 柜体防护等级IP20、IP30。

性能特点

- 起动时间可预置,根据负载类型不同设定不同的起动时间;
- 初始电压可预置,根据负载类型不同设定不同的初始电压;
- 具有限流功能, 使起动电流不超过设定的电流值;
- 停机方式分为软停机和自由停机;
- 旁路接触器功能,起动完毕,可接通旁路接触器;
- 一拖多台功能,一台软起动装置可依次起动多台电机;
- 具有多达14种保护功能。








软起动控制柜


应用负载的种类

本软起动柜满足大多数带动重型负载的要求,下表仅供参考。

应用负载种类	起动斜坡时间(秒)	停止斜坡时间(秒)	起始电压(%)	电压起动(最大限流值)	限流起动
离心泵	16	20	40	4	2.5
球磨机	20	6	60	4	3.5
风机	26	4	30	4	3.5
活塞式压缩机	16	4	40	4	3
轻载电机	16	2	30	4	3
提升机械	6	10	60	4	3.5
搅拌机	16	2	50	4	3
破碎机	16	10	50	4	3.5
螺旋压缩机	16	2	40	4	3
螺旋传送带	20	10	40	4	2
皮带运输带	20	10	40	4	2.5
热泵	16	20	40	4	3

原理图





ZJR2/1T3原理图



软起动控制柜

订货须知

软起动控制柜的规格繁多,各方面技术要求较高。请您在订货之前务必详细了解设备负载的工作原理,性能指标等,再选用电气控制柜功能特征,并从各方面多角度加以核对。然后在订货时将使用条件要求——注明,这样才能使您选到最适宜使用的产品,本公司根据用户使用要求提供选型。

- 1. 订货时,请根据使用的要求不同选择:
- 2. 订货时,没有说明要求的按紫日公司常规设计订购,如有特殊要求的,请在合同中注明。

紫日电气科技有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市镇大桥路62-70号 电话: 0577-27871155 27872155

传真: 0577-27872255

24小时售后服务热线:

0577-27871160 13780110806

